
ilzo

TECHNISCHE INFORMATION



Abdrücke der EPDM-Füße auf Bitumen-Dachflächen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Montage unserer Aufständerungssysteme auf Bitumen-Dachflächen kann es in Einzelfällen zu sichtbaren Abdrücken der EPDM-Füße kommen. Diese Erscheinung stellt keinen technischen Mangel dar, sondern ist systembedingt und rein optischer Natur.

Die auftretenden Druckbelastungen werden von uns projektbezogen nachgewiesen – unter Berücksichtigung der jeweiligen Schneelastzone, Geländekategorie, Geländehöhe sowie der verwendeten Dämmstoffart. Die zulässigen Verformungen des Dämmstoffs definieren hierbei die jeweiligen Einsatzgrenzen.

Ein oberflächliches Eindrücken der EPDM-Füße kann insbesondere bei sommerlicher Erwärmung der Bitumenbahnen auftreten. Dies beeinträchtigt weder die Dichtigkeit der Dachhaut noch die Funktion oder Stabilität des Systems.

Bitumenbahnen verfügen durch ihre Gewebeeinlagen und mehrlagige Verlegung über einen ausreichenden mechanischen Schutz. Unsere Systeme erfordern keine Dachdurchdringung und gewährleisten eine gleichmäßige Lastverteilung.

Durch die konstruktive Begrenzung der Reihenlänge auf maximal 20 m werden Materialausdehnungen zuverlässig aufgenommen und seitliches Wandern verhindert.

Hinweis: Die beschriebenen Erscheinungen sind rein optischer Natur und haben keinen Einfluss auf die technische Funktionalität oder die Gewährleistung unserer Systeme.

Mit freundlichen Grüßen

Werner Ilzhöfer
Geschäftsführer, Ilzhöfer GmbH

Ilzhöfer GmbH
Industriestr. 1 97522 Sand a. Main
09524 30370
info@ilzo.com
ilzo.com